

|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| PMS        | CFM                  | GERM     |
| BIBLIOTECA |                      |          |
| Jornal     | A Tarde              |          |
| Data       | 03.08.97             |          |
| Caderno    | 1                    | Página 5 |
| Seção      |                      |          |
| Assunto    | BAIRRO<br>ITACARANHA |          |

# Chuvas prejudicam obras do Bahia Azul em Itacaranha

Foto: Rejane Carneiro

As constantes chuvas que caem sobre Salvador estão prejudicando o trabalho de implantação da Bacia de Periperi, que vai dotar o subúrbio ferroviário de um moderno sistema de esgotamento sanitário, no seguimento do Programa Bahia Azul. Em algumas ruas do subúrbio, a situação é agravada pela condição da pavimentação. Mesmo assim, assegura o diretor de engenharia da Embasa, José Mota Carvalho, o cronograma de serviço está sendo mantido, visando diminuir os transtornos à comunidade.

Atendendo a reclamações de moradores, em Itacaranha, a Embasa enviou técnicos às ruas Rio Caquende e Itaipu, e juntamente com a empresa responsável pela construção da Bacia do Esgotamento Sanitário de Periperi fez uma avaliação completa da situação de diversos locais que estão em obras, particularmente as ruas Rio Caquende e Itaipu, as quais foram objeto de reportagem na edição de domingo passado (Editoria Local, Pág. 2). Ficou constatado que o problema da Rua Itaipu, onde uma grande cratera impede o tráfego, nada tem a ver com as obras do Programa Bahia Azul,



*A Rua Caquende será repavimentada após as obras de esgotamento sanitário*

que sequer chegaram ao trecho.

Na Rua Caquende, já existia o comprometimento da pavimentação, que se agravou com a passagem de caminhões e máquinas utilizadas para o assentamento da tubulação de esgotamento sanitário. A empresa contratada pela Embasa iniciou a recuperação da pista, mas os engenheiros responsáveis explicam que as chuvas – fortes e cons-

tantes – estão atrapalhando bastante o andamento dos serviços. A situação da rua da linha do trem, a Rua Almeida Brandão, é idêntica, e neste caso há o agravamento na demora para a conclusão dos trabalhos, pois a rua é estreita, não comporta um maior número de homens e equipamentos, tornando impossível o avanço na implantação dos tubos com maior rapidez.