


PAU MIÚDO	
PMS	CPM GERIN
BIBLIOTECA	
Jornal	Balio 2000
Data	05/05/97
Caderno	4
Seção	
Assunto	
Bairro	



Moradores temem que os buracos, na Rua Marquês de Maricá, possam provocar acidentes graves

■ PAU MIÚDO

Ladeira se transformou em lixão

A rua Marquês de Maricá, principal via do bairro do Pau Miúdo, na parte em que liga-se à avenida Barros Reis através de uma ladeira está em estado precário, com bastante buracos e oferecendo bastante riscos de acidentes com veículos no local. O lixo espalha-se em diversos pontos da ladeira que também não tem passeio público.

“Todos os dias os meus filhos têm que se deslocar até a escola passando

pela ladeira. Devido à falta de passeio público eles muitas vezes têm que passar pelo meio da rua”, queixou-se Jolindo Souza. A Embasa fez obras na ladeira e deixou uma imensa cratera bem no meio da rua.

Os moradores reclamam que estas mesmas obras não resolveram os problemas de abastecimento d’água na área, pois o fluxo de água nas casas nas transversais da ladeira só é forte à noite.

Outra via de acesso do Pau Miúdo, a Ladeira da Cascata, que liga-se à Cidade Nova, também está com diversos problemas, completamente esburacada, necessitando urgentemente de pavimentação. “Muitas obras de recapeamento já passaram pela ladeira, mas nunca se consegue resolver o problema”, disse o presidente da Sociedade 12 de outubro, situada no Pau Miúdo, José Lima França.