




Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal do Planejamento
SEPLAM

PROGRAMA MINTER / RM
Salvador

Projeto: CAMI - Centro Administrativo Municipal
Integrado
VOLUME XV-A - LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
SESP - Secretaria Municipal de Serviços
Públicos. OUTUBRO/85



CAMI - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL INTEGRADO




ESTE DOCUMENTO DEVE SER DEVOLVIDO
NA ÚLTIMA DATA MENCIONADA

MANEJAMENTO DE DATA



CT2-160 v. 15-A

PMS	CPM	GERIN
BIBLIOTECA		
1440	06, 11, 92	
Nº Reg	D. to	



VOLUME XV - A - ANTE PROJETO ARQUITETONICO DA ANTIGA ESCOLA DE
BELAS ARTES PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚ-
BLICOS.

- LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO

OUTUBRO/85

CRÉDITOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

PREFEITO : MANOEL FIGUEREDO CASTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

SECRETÁRIO : MANOEL RAYMUNDO GARCIA LORENZO

PROJETO CAMI : CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL INTEGRADO

COORDENADOR : ARQTº FRANCISCO G. S. MAZZONI

PROJETO ARQUITETÔNICO SESP

ARQTºs ISABELA MARIA BATISTA DE SOUZA
ROSANGELA SILVA ALBAN

COORDENADOR : UBIRAJARA DANTAS LEMOS

CONSULTORIA :
PROF: PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:

CONCEPÇÃO E MONTAGEM :


EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO:

FOTOGRAFIA:


AGLIBERTO LIMA - FOTÓGRÁFO SMCS

ROSEMARY SIMÃO - FOTÓGRAFA SMCS

- VISTA GERAL DO MONUMENTO





VISTA GERAL DA ANTIGA ESCOLA
DE BELAS ARTES DO CENTRO CO-
MERCIAL BAIXA DOS SAPATEIROS.



VISTA GERAL DA ANTIGA ESCOLA
DE BELAS ARTES. DO CENTRO CO-
MERCIAL BAIXA DOS SAPATEIROS.



- DETALHES DAS FACHADAS



PAV TERREO

SESP



VISTA PARCIAL DA FACHADA
MOSTRANDO UTILIZAÇÃO INA-
DEQUADA DE AR CONDICIONA-
DO E ESTADO PRECÁRIO DE
CONSERVAÇÃO.



PAV TERREO V

SESP



PORTA PRINCIPAL DE MADEIRA
ALMOFADADA COM FERRAGENS
ORIGINAIS E COM ENQUADRAMEN-
TO EM CANTARIA COM DECORA-
ÇÃO DE FRISO.



PAV TERREO

SESP

CASA DE BOMBAS E LI-
XEIRA. AO FUNDO ARCO
ANTIGO COM VEDACÃO
ATUAL EM ALVENARIA.





ANEXO 2

SESP

VISTA PARCIAL DO PÁTIO,
AO FUNDO O POMAR DO
CONVENTO DE S. FRANCISCO.



A





PAV TERREO

SESP

VISTA PARCIAL DA FACHADA POSTERIOR MOSTRANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO E O PERIGO IMINENTE DEVIDO ÀS INSTALAÇÕES APARENTES INADEQUADAS.



QUADRO DE LUZ SEM VEDAÇÃO
APRESENTANDO INSTALAÇÕES
PRECÁRIAS E PROBLEMAS QUAN-
TO À SEGURANÇA.





1º PAV.

SESP

TRECHO DA FACHADA APRESENTANDO VERBA DE JANELA FISSURADA POR OXIDAÇÃO DAS FERRAGENS, COM DESABAMENTO DE REBOCO. NOTAR UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO AR CONDICIONADO.



- PAVIMENTO TERREO



VISTA DA CENTRAL TELEFONICA
MOSTRANDO DIVISÓRIA DE MA-
DEIRA.

PAV. TÉRREO


SESP



PAV TERRED

SESP



VÃOS ANTIGOS VEDADOS COM
COMBOFÓF.



PAV TERREO

SESP



VISTA DA SALA DE OPERAÇÕES
NOTAR AO FUNDO VÃO VEDADO
COM COMBOJO E INSTALAÇÃO
ELÉTRICA INADEQUADA COM
FIAÇÃO APARENTE, PONDO
EM RISCO A SEGURANÇA.



PAV TERREO

SESP



VISTA DO SETOR DE OPERAÇÃO
COM ARCADEA DE ACESSO. AO
LADO DIREITO APROVEITAMEN-
TO DE VÃO SOBRE JANELA COM
ESTANTE.



PAV. TÉRREO

SESP



CÔMODO COM PÉ DIREITO DUPLO
MOSTRANDO VEDAÇÃO EM COM-
BUSTO AO NÍVEL DO PISO INTER-
MEDIÁRIO E TAPIQUEM DE MA-
DEIRA AO NÍVEL DO TÉRREO.



PAV TÉRREO

SESP



VÃO DE PÉ-DIREITO DUPLO MOSTRANDO TRECHO DE LAJE DE PISO DO PAVIMENTO INTER-MEDIÁRIO.



PAV. TERREO

SESP



PROVÁVEL VÃO ANTIGO VEDADO
UTILIZADO COMO ESTANTE.



PAV TERREO

SESP



ESQUADRIA DO SETOR DE OPERA-
 ÇÕES APRESENTANDO OXIDAÇÃO
 E VERGA COM FIGURA.



PAV TERREO

SESP


VISTA DE ESCADA COM VÃO EM ARCO MOSTRANDO DE NÍVEL DE VIDA A IMPLANTAÇÃO DO IMÓVEL.



PAV TERREO

SESP



VISTA DO PROTOCOLO MOSTRANDO PAREDES COM MANCHAS DE UMIDADE. NOTAR DIVISÓRIA MODERNA NÃO CONDIZENTE COM A LINGUAGEM GERAL.



PAV TÉRREO

SESP


VISTA PARCIAL DO GEMENTER-
RADO COM PAREDE BEXIGADA
POR UMIDADE.



PAV TERREO

SESP



ARCO DO GALVÃO DE ACESSO AO
ELEVADOR E ESCADA.



PAV TERREO

SESP



VISTA PARCIAL DA ESCADA EM
CONCRETO ARMADO COM REVE-
TIMENTO EM MÁRMORE ROMA-
NO.



PAV TERREO

SESP



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
DO HALL DO ELEVADOR. INSTA-
LAÇÕES PRECÁRIAS QUE LEVAM A
CURTO CIRCUITO.



PAV TERRED

SESP



VISTA PARCIAL DO ALMOXARIFADO
MOSTRANDO PAREDE DO FUNDO
COM ALTO ÍNDICE DE UMIDADE.



PAV. TERREO

SESP



VISTA PARCIAL DO ALMOXARIFADO.
APRESENTANDO NO TETO MANCHA
DE UMIDADE E FERRAGEM EXPO-
STA OXIDADA.



PAV TERREO

SESP


VISTA DO HALL DO SANITÁRIO,
INTERNO AO ALMOXARIFADO
MOSTRANDO PAREDE COM AL-
TO GRAU DE UMIDADE.



PAV TÉRREO

SESP



ESQUADRIA ANTIGA NO SETOR
DE MATERIAIS DANIFICADA PE-
LA COLOCAÇÃO DE APARELHO DE
AR CONDICIONADO.



PAV. TÉRREO

SESP



VISTA PARCIAL DO DEPÓSITO EM
PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO. AO FUNDO TRECHO DE AR-
CO VEDADO COM ALVENARIA.



PAV TERREO

SESP


VISTA PARCIAL DO DEPÓSITO APRESENTANDO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.



PAV TERRED

SESP


VISTA PARCIAL DO DEPÓSITO
APRESENTANDO PÉSSIMO ES-
TADO DE CONSERVAÇÃO. AO
FUNDO VÃO COM GRADIL AN-
TIGO.



PAV TERREO

SESP


DEPÓSITO APRESENTANDO MATE-
RIAS EMPRESTÁVEIS. NOTAR À
DIREITA DIVISÓRIA DE MADEIRA.



PAV. TERREO

SESP

CIRCULAÇÃO EXTERNA DE ACESSO AO SANITÁRIO DO PUXADO EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.





PAV TERREO

SESP

VISTA DO SANITÁRIO (PUXADO) EM
PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO.



- PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



PAV. INTERMEDIÁRIO

ESCALA DE ACESSO AO PISO INTER-
MEDIÁRIO COM PISO EM MÁRMORE
ROMANO.



SESP



PAV INTERMEDIÁRIO

VISTA DA CIRCULAÇÃO MOSTRANDO
O ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVA-
ÇÃO DO IMÓVEL.



SESP



TRECHO DA CIRCULAÇÃO APRESEN-
TANDO UMIDADE NAS PAREDES..

PAV. INTERMEDIÁRIO



SESP



PAY. INTERMEDIÁRIO

VISTA PARCIAL DA GALA. AO FUNDO
ACESSOS DE SANITÁRIOS E COFA
MODERNOS.


SESP



PAV. INTERMEDIÁRIO

VISTA DA COPA APRESENTANDO
ANTIGO VÃO DE JANELA VEDADO
COM ALVENARIA.


SESP



PAY INTERMEDIÁRIO

SANITÁRIO APRESENTANDO ANTIGO
VÃO DE JANELA VEDADO COM AL-
VENARIA UTILIZADO COMO ESTAN-
TE.

SESP





PAV. INTERMEDIÁRIO

VISTA DO SANITÁRIO APRESEN-
TANDO ANTIGO VÃO DE JANELA.
VEDADO COM ALVENARIA .

SESP



- PRIMEIRO PAVIMENTO



1º PAV.

SESP


VISTA GERAL DA CIRCULAÇÃO
COM SUCESSÃO DE ARCADAS
INTERMEDIÁRIAS.



1º PAV.

SESP



VISTA PARCIAL DA COZA
(INSTALAÇÃO MODERNA)



1º PAV.

SESP



VISTA PARCIAL DA CIRCULAÇÃO COM ARCADA INTERMEDIÁRIA.



1º PAV.

SESP



SETOR DE DOCUMENTAÇÃO
MOSTRANDO LAJE COM UMI-
DADE APARENTE



1º PAV.

SESP



DETALHE DE BASCULANTE
DA CIRCULAÇÃO VISTO DA
SALA DE DOCUMENTAÇÃO.



1º PAV.

SESP



VISTA PARCIAL DA SALA DE
REPOGRAFIA.



1º PAV.

SESP



VISTA PARCIAL DA CIRCULAÇÃO COM SUCESSÃO DE ARCADAS INTERMEDIÁRIAS.



1º PAV.


SESP

VÃO EM ARCADEA COM DIVISÓRIA MODERNA DE ACESSO À ESPERA DO SECRETÁRIO.



1º PAV.



SESP



1º PAV.

SESP



DETALHE DE VÃO DE JANELA
MOSTRANDO INSTALAÇÃO INA-
DEQUADA DE AR CONDICIONA-
DO.



1º PAV.

SESP



VISTA PARCIAL DA SALA DA
ACESSORIA COM VÃO DE POR-
TA VEDADO COM MADEIRA.



1º PAV.

SESP



VISTA DO FORRO DA ACESSORIA
EM BOM ESTADO. NOTAR CALHAS
DE LUZ MODERNAS INADEQUADAS.



1º PAV.

SESP



VISTA DA SALA DA ACESSORIA
COM DIVISÓRIA E FORRO MODER-
NO NESTE SECCIONADO O VÃO DA
JANELA.



1º PAV.

SESP



VISTA PARCIAL DA SALA DAS SECRETÁRIAS, OBSERVANDO-SE AS DIVISÓRIAS E FORRO MODERNO. ESTE SECCIONANDO VÃOS E JANELA E UMIDADE APARENTE NAS PAREDES.



1º PAV.

SESP



VISTA PARCIAL DA SALA
DO SECRETÁRIO. NOTAR
INSTALAÇÃO INADEQUADA
DO AR CONDICIONADO E
FORRO ANTIGO EM ESTADO
RAZOÁVEL.



1º PAV.

SESP



VISTA PARCIAL DA SALA DO
SECRETÁRIO. AO FUNDO DI-
VISÓRIA MODERNA.





1º PAV.

SESP

DETALHE DE CONVERGÊNCIAS
E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INADEQUADAS.





VISTA PARCIAL DA SALA DO
SECRETÁRIO COM FORRO AN-
TIGO DE MADEIRA.



1º PAV.

SESP



VISTA DO FORRO ANTIGO DA
SALA DO SECRETÁRIO COM
CALHAS DE LUZ MODERNAS
INADEQUADAS.



1º PAV.

SESP



VISTA DO FORRO ANTIGO COM
DETALHE DE TABEIRA E
CIMALHA.



1º PAV.

SESP

VISTA DO SANITÁRIO DO
SECRETÁRIO DE CONSTRU-
ÇÃO MODERNA.





1º PAV.

SESP

VISTA PARCIAL DO SAGUÃO
DO ACESSO PELA LADEIRA
DE S. FRANCISCO. AO FUN-
DO PORTA ALMOFADADA
COM BANDEIRA EM GRADE
DE FERRO.



- SEGUNDO PAVIMENTO/TELHADO



VÃO EM ARCO COM VEDAÇÃO EM
PORTA DE ALMOFADA COM BAN-
DEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO
ESSA ENCONTRA-SE SEM FUN-
ÇÃO DEVIDA EM CONSEQUEN-
CIA DO ESTREITAMENTO DO
VÃO .

2º PAV.


SESP



VISTA GERAL DA GALERIA.
NOTAR A MODENATURA.

2º PAV.



SESP



VISTA GERAL DA GALERIA
MOSTRANDO PISO EM TABUA-
DO EM ESTADO RAZOÁVEL DE
CONSERVAÇÃO.

2º PAV.



SESP



VISTA GERAL DA GALERIA
 MOSTRANDO VÃOS ANTIGOS
 EM ARCO E FORRO ANTIGO DE
 TUMBA EM ESTADO PRECÁRIO
 DE CONSERVAÇÃO.

2º PAV.



SESP



VISTA PARCIAL DA GALERIA

2º PAV.



SESP



DETALHE DE BARRA ALMOFADADA
E FRIJO EM MARMORITE DA GA-
LERIA.

2º PAV.


SESP



DETALHE DE PILASTRA E BAR-
RA EM MARMORITE DA GAVE-
RIA

2º PAV.



SESP



DETALHE DE MADEIRA DO FOR-
RO DE TUMBA E CAPITEL DE
PILASTRA DA MODENATURA
DA GALERIA.

2º PAV.



SESP



DETALHE DE CAIXOTÃO CENTRAL
EM CAIXILHO DE MADEIRA E VI-
DRO. NOTAR O SISTEMA INADEQUA-
DO DE ILUMINAÇÃO.

2º PAV.


SESP



2º PAV.

SESP



DETALHE DE CAIXOTÕES DO
FORRO DE TUMBA. NOTAR
SISTEMA INADEQUADO DE
ILUMINAÇÃO.



DETALHE DE CAIXOTÃO DO FORRO
DE TUMBA DANIFICADA POR CORTE
CENTRAL DE ANTIGA CALHA DE ILU-
MINAÇÃO.

2º PAV.



SESP



2º PAV.

SESP



VISTA PARCIAL DO SALÃO LATERAL DIREITO MOSTRANDO PARTE REYTANTE DO FORRO DE GAMELA E CONFUSO 414-TEMA MODERNO DE ILUMINAÇÃO.



2º PAV.

SESP



VISTA PARCIAL DO SALÃO DI-
REITO MOSTRANDO ARCOS DE
ACESSO AO PUXADO, PAREDE
INFILTRADA E FORRO MO-
DERNO EM ESTADO PRECÁRIO.



VISTA PARCIAL DO SALÃO LATERAL
DIREITO MOSTRANDO FORRO MODER-
NO EM ESTADO PRECÁRIO, PAREDE
COM INFILTRAÇÃO E AO FUNDO TRE-
CHO DO PUXADO.

2º PAV.


SESP



DETALHE DO FORRO DE GAMELA
DO GALÃO LATERAL DIREITO. NO-
TAR SISTEMA INADEQUADO DE
ILUMINAÇÃO.

2º PAV.



SESP



VISTA DO FOXADO MOSTRANDO
FORRO DE COMPENSADO EM PRE-
CÁRIO ESTADO E MOLDURADO
POR CIMA LHA ANTIGA. NOTAR
PAREDE APRESENTANDO UMI-
DADE.

2º PAV.



SESP



TIPOS DE EQUADRIAS EXISTENTES NO PAVIMENTO.

2º PAV.



SESP



DETALHE DO PISO EM TABUADO
EM ESTADO RAZOÁVEL DE CON-
SERVAÇÃO.

2º PAV.



SESP



2º PAV.

SESP



VISTA DO FORRO ANTIGO EM ESTADO
DE PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO E
INADEQUADO SISTEMA DE ILUMI-
NAÇÃO.



PORTA DE ACESSO AO ANTIGO
DEPÓSITO DE QUADROS. NOTAR
REVESTIMENTO MODERNO EM
FÓRMICA.

2º PAV.



SESP



VISTA PARCIAL DO GALÃO LATERAL ESQUERDO MOSTRANDO DIVISÓRIAS E FORRO MODERNOS.

2º PAV.



SESP



VISTA PARCIAL DO GALÃO ESQUERDO MOSTRANDO FORRO MODERNO EM GESSO COM TRECHO DESABADO. FORRO ANTIGO DETÉRIORADO, PAREDES COM INFILTRAÇÃO E JANELA DE VENEZIANA DANIFICADA PELA COLOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.

2º PAV.



SESP



SALÃO LATERAL ESQUERDO
 MOSTRANDO FORRO MODER-
 NO COM TRECHO DESEABADO
 40% FORRO ANTIGO BASTAN-
 TE DETERIORADO.

2º PAV.



SESP



VISTA DA JANELA MOSTRANDO
PORTIGO DANIFICADO PELA ABERTURA PARA APARELHO DE AR
CONDICIONADO.

2º PAV.



SESP



2º PAV.

SESP



VIÁTA DA ESTRUTURA DO TRE-
CHO DE ANTIGO FORRO (LATE-
RAL DIREITA DA FOTO) AO FUN-
DO PAREDE DA EMPENA MODI-
FICADA. NOTAR A EVIDENTE
MARCA DA EMPENA ANTERIOR.



2º PAV.

SESP



VISTA PARCIAL DA ESTRUTURA
DO FORRO EM ESTADO DE IMI-
NENTE DESABAMENTO E DA
ESTRUTURA DO TELHADO MO-
DERNO COM COBERTURA DE
ETERNIT.



VISTA PARCIAL DA PAREDE DE
EMPENA MOSTRANDO MARCA
DE ACRÉSCIMO QUE INDICA
UMA MUDANÇA NA INCLINA-
ÇÃO ORIGINAL DO TELHADO.

2º PAV.



SESP



2º PAV.

SESP



VISTA PARCIAL DO TELHADO COM
ESTRUTURA MODERNA E COBER-
TURA EM ETERNIT E VISTA DA
ESTRUTURA DO FORRO DE TUM-
BA EM ESTADO PRECARIO.



VISTA DO TELHADO MOSTRANDO
TRECHOS CENTRAIS DO FORRO DE
TUMBA COM OS VIDROS QUEBRADOS.

2º PAV.


SESP





VISTA DO BARROTEAMENTO DA
ESTRUTURA DOS FORROS PLANOS.

2º PAV.

SESP







DETALHE DA ESTRUTURA DO
FORRO DE TUMBA.

2º PAV.



SESP





DETALHE DA ESTRUTURA DO
FORRO DE TUMBA.

2º PAV.

SESP





VISTA PARCIAL DA FACHADA
COM ESQUADRIAS EM PÉSSIMO
ESTADO.




ANEXO 1
1º PAV.

ANEXO 1
PAV. TERREO
SESP

VISTA PARCIAL DA FACHADA
COM ESQUADRIAS EM PÉSSIMO
ESTADO.




ANEXO 1
1º PAV.




ANEXO 1
PAV. TERREO
SESP

VISTA PARCIAL DO PAVIMENTO
INFERIOR MOSTRANDO O ESTA-
DO DE CONSERVAÇÃO PRECÁRIO.





ANEXO 1
1º PAV.





ANEXO 1
PAV. TERREO
SESP



TRECHO DE PAREDE COM
PINTURA DESCAÇANDO
DEVIDO AO FORTE GRAU
DE UMIDADE.



PORTA DO SANITÁRIO INTER-
DITADA DO PAVIMENTO IN-
FERIOR.





VISTA DO FORRO MODERNO
EM IMINENTE DESABAMENTO.




ANEXO 1
1º PAV.

ANEXO 1
PAV. TERREO
SESP

VISTA PARCIAL DA CIRCULAÇÃO
SUPERIOR APRESENTANDO FOR-
RO MODERNO EM IMINENTE
DESAFAMENTO E PRECÁRIO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO.




ANEXO 1
1º PAV.




ANEXO 1
PAV. TERREO
SESP

VISTA PARCIAL DA CIRCULAÇÃO
SUPERIOR APRESENTANDO FOR-
RO MODERNO EM IMINENTE DE-
SABAMENTO E PRECÁRIO ESTA-
DO DE CONSERVAÇÃO.





ANEXO 1
1º PAV.




ANEXO 1
PAV. TERREO
SESP

VISTA INTERNA. FORRO COM
TRECHO DESABADO, ESTRUTU-
RA COM BASTANTE UMIDADE
E ESQUADRIA EM PÉSSIMO
ESTADO.




ANEXO 1
1º PAV.




ANEXO 1
PAV TERREO
SESP

VISTA DO FORRO MODERNO
EM ESTADO PRECÁRIO.





ANEXO 2



ANEXO 2

SESP



VISTA PARCIAL DA FACHADA
DE TRATAMENTO MODERNO
MASTANTE MEDÍOCRE.



ANEXO 2

SESP



VISTA PARCIAL DA VARANDA.



ANEXO 2

A SESP



VISTA DA CAIXA DE LUZ . AO FUNDO
TRECHO DA FACHADA .



VISTA DOS SANITÁRIOS INTER-
DITADOS.

ANEXO 2



SESP



ANEXO 2

SESP



ILUMINAÇÃO TIPO 9HED NA ÁREA
DOS 9ANITÁRIOS.



VISTA PARCIAL DO SETOR DE PEÇAS
MOSTRANDO FORRO "PACOTE" MODER-
NO COM TRECHO DESABADO.

ANEXO 2


SESP



VISTA PARCIAL DO SETOR DE
APREENSÃO.

ANEXO 2



SESP



ANEXO 2

SESP



VISTA PARCIAL DO SETOR DE APREEN-
SÕES. A JULGAR PELO MATERIAL APRE-
ENDIDO FICA EVIDENTE QUE ESTE SE-
TOR NÃO DEVE FUNCIONAR NO CEN-
TRO HISTÓRICO.



ANEXO 2

VISTA PARCIAL DO SETOR DE
APREENSÃO



SESP



VISTA PARCIAL DO SETOR DE
LICENÇAS.

ANEXO 2.



SESP



VISTA PARCIAL DO SETOR DE MATERIAIS. AO FUNDO DIVISÓRIA MODERNA DE MADEIRA.

ANEXO 2



SESP



VISTA PARCIAL DO DEPÓSITO
DE PEÇAS.

ANEXO 2



SESP



ANEXO 2

SESP


VISTA DO SANITÁRIO INTERDITADO
POR PROBLEMAS DE ENTUPIMENTO.



ANEXO 2

SESP



VISTA PARCIAL DO SANITÁRIO INTER-
DITADO POR PROBLEMAS DE ENTUPI-
MENTO. AO FUNDO VARANDA UTILIZA-
DA COMO DEPÓSITO.



ANEXO 2

SESP

VISTA DO PÁTIO INTERNO, AO FUNDO
BATERIA DE SANITÁRIOS. MAIS UMA
VEZ FICA CONFIRMADA A NECESSI-
DADE DE SE DEPOSITAR ESSES MA-
TERIAIS EM OUTRA ÁREA DA CIDA-
DE.



ANEXO 2

SESP

VISTA PARCIAL DO PÁTIO E VARAN-
DA DO FUNDO. NOTAR ACÚMULO DE
MATERIAL DEPOSITADO AO AR LIVRE
DE MANEIRA INADEQUADA.