

24h*

EROSÃO PROVOCADA PELA ÁGUA ATINGIU ENCOSTA E BALAUSTRADA; OS ESCOMBROS CAÍRAM NO YACHT

A chuva intensa provocou, na noite de ontem, a queda de parte da balaustrada, do muro de contenção e de uma calçada, na Ladeira da Barra, nas imediações do Yacht Clube da Bahia, deixando um poste pendurado. Parte dos escombros caíram no estacionamento da agremiação social, mas na hora do acidente, não havia ninguém no local. Também não houve danos a nenhum carro.

Pouco depois das 20h30, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi comunicada da ocorrência e enviou uma equipe técnica. A Codesal também acionou a Coelba, concessionária do serviço de energia elétrica, que fez o desligamento de parte da rede na região do acidente, e a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), que iniciou os trabalhos para fazer o desvio da água da chuva do local do acidente, para não piorar a erosão.

Por medida de precaução, os técnicos também promoveram o fechamento da via que desce do bairro da Graça com sentido para a Barra e realizaram as primeiras avaliações do acidente, que atingiu uma extensão de cerca de cinco metros do muro de contenção.

Hoje pela manhã, a Codesal fará a vistoria completa para identificar as causas da erosão no terreno. Uma tubulação, que a Codesal não conseguiu identificar se é de água, terá de ser analisada e para isso, o órgão deverá acionar a Embasa. Ainda não há previsão de quando a energia elétrica será religada no local do desabamento.

Segundo o engenheiro da Codesal, Otto Moutinho, o asfalto da ladeira não foi atingido pelo desabamento. No entanto, ele sinalizou que ainda existe risco de outros deslizamentos da área e por isso o órgão solicitou o isolamento, desligamento da rede elétrica e desvio do fluxo de água da área atingida.

“O que já identificamos é que houve um desabamento de muro de contenção e com isso, parte do passeio e da balaustrada vieram abaixo. Fizemos uma vistoria prévia para as medidas emergenciais. De manhã (hoje) faremos uma vistoria mais apurada para entender o que causou o desabamento. Mas a situação tem relação com as fortes chuvas na cidade”, disse o engenheiro.

Algumas pessoas que se identificaram como sócios do Yacht Clube não quiseram falar com o CORREIO e disseram que o clube se pronunciaria por sua assessoria.

MARINA HORTÉLIO*, COM A ORIENTAÇÃO DA SUBEDITORA ANDREIA SANTANA

LEIA MAIS SOBRE A CHUVA EM SALVADOR E NA BAHIA NAS PÁGINAS 13 E 14



Poste de luz ficou pendurado após a calçada ceder com a queda do muro de contenção

Chuva derruba calçada na Ladeira da Barra

A Codesal fará uma vistoria completa na manhã de hoje para identificar as causas da erosão no terreno, que levou à queda do muro

O asfalto da ladeira não foi atingido, mas ainda existe risco de novos desabamentos; a área foi isolada



FOTO DO LEITOR

Por medida de precaução, os técnicos da Codesal também promoveram o fechamento da via que desce do bairro da Graça com sentido para a Barra