

FMS	FMLF	GERIN
BIBLIOTECA		
Data: 30/03/08		
Assunto: Defesa Civil		

CHUVA | Imóvel estava na lista de alto risco no último levantamento da Codesal

Marquise de casarão desaba no Centro

KLEYZER SEIXAS | A TARDE ON LINE
seixas@globo.com.br

A marquise do antigo casarão de número 27 na Rua do Tesouro, no Centro Histórico de Salvador, desabou por volta das 7 horas da manhã de ontem. O imóvel estava desativado há alguns anos e o incidente não deixou vítimas. A Coordenadoria de Defesa Civil (Codesal) foi acionada e isolou o local. O casarão vizinho, de número 29, que fica do lado esquerdo, também foi interditado pelo órgão por medida de segurança.

O imóvel, que ficou com a estrutura comprometida, já estava na lista das edificações de alto risco, segundo o último levantamento feito por técnicos e engenheiros da Codesal, que mapeou a situação dos edifícios do Centro Histórico de Salvador no ano passado. O órgão enviou o relatório para a Seplam e Conder, mas a medida não foi suficiente para prevenir o desabamento parcial do edifício, de propriedade da Santa Casa de Misericórdia.

O vigilante Geso Ramos, que trabalha no prédio secundário da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), do lado direito do imóvel interditado, viu o momento em que a estrutura ruíu. Assustado, ele atravessou a rua correndo. "O cano da marquise foi o primeiro a desmoronar. Depois, toda a estrutura começou a ceder", relatou o segurança, que, por pouco, não foi atingido pelo material que se soltou da fachada.

RECEIO - Trabalhando há mais de um ano na Rua do Tesouro, o segurança contou que sempre evita passar pelo passeio do edifício. A estrutura antiga, a falta de manutenção e a tinta desgastada da fachada deixavam-no com medo. "Já desconfiava que poderia ocorrer algum problema. Por esse motivo, passei a andar pela rua quando chegava naquele trecho", relata.

Outras pessoas e moradores que trabalham no Pelourinho temem mais desabamentos, devido à má conservação de alguns edifícios. Dois funcionários da Sefaz, que trabalham no mesmo prédio onde Geso Ramos faz a segurança, afirmam que o local apresenta riscos e aguardam uma vistoria e a interdição do prédio.

Segundo o servidor público Cláudio Queiroz, o prédio secundário do órgão tem rachaduras e vigas à mostra. Ele acredita que a proximidade com o edifício que desabou pode comprometer a estrutura do lu-

"Já desconfiava que poderia ocorrer algum problema. Por esse motivo, passei a andar pela rua quando chegava naquele trecho"

Geso Ramos, vigilante da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), que trabalha no prédio ao lado e presenciou o desabamento

gar onde eles trabalham. "Não sabemos o que pode acontecer caso o imóvel do lado caia de vez", diz. A transferência para outra sede é um dos objetivos dos funcionários.

O servidor Heleno Barroso diz que os trabalhadores já entraram em contato com a Sumac para falar sobre os riscos. Nenhum técnico ou engenheiro, contudo, teria realizado vistorias até o momento. "Aqui, infelizmente, é preciso acontecer um desastre para que as providências sejam tomadas", lamentou.

A equipe de reportagem foi barrada ao tentar entrar no prédio para verificar a reclamação dos funcionários. Também tentou entrar em contato diversas vezes ao longo do dia com a Sumac e Sefaz, mas os responsáveis não foram localizados para comentar o assunto.

CHUVA - Além do desabamento, a chuva causou engarrafamentos nas avenidas Tancredo Neves e ACM durante a manhã e parte da tarde. A previsão para o feriadão da Semana Santa é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas moderadas e fracas. As temperaturas devem variar entre 22 e 33° C, segundo o Centro Estadual de Meteorologia da Bahia (Cemba). O Centro de Recursos Ambientais (CRA) alerta aos banhistas que evitem as praias em tempo chuvoso e chama a atenção dos habituais frequentadores sobre os riscos do banho de mar em tempo instável, mesmo nas praias que não estejam classificadas como impróprias.



O imóvel de onde desabou a marquise fica ao lado do prédio secundário da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz); risco para os transeuntes